

~建物カルテ9月度データ収集依頼~

件全物件

2018年8月27日

9月清掃日

給水設備の報告をお願いします。 ※別紙参照し、以下いずれの方式か分かるよう。

①貯水槽(受水槽・高架水槽)

②増圧ポンプ

※方式がどちらに該当するか、判断がつかない場合は、泉まで連絡お願いします。

対

③直結直圧

(連絡先は下記を参照ください)

①貯水槽	/巫ル埔	. 声加ルが	曲)の担合
	(文小恒	"同木小们	ョノ・ツックのロー



斜めから写しパネル枚数が分かるよう 撮影してください。 多方向から2~5枚。(配管写るよう)


行

象

 \Box

物






パネルタイプでない場合は、 おおよそのサイズが分かるよう ご報告ください。 例) 2t位と伝言に記載 例) モップやホウキと一緒に撮影

②増圧ポンプの場合



本体写真のみ撮影

③直結直圧の場合



水道メーター写真を撮影

※戸数分のメーターがあるか確認して下さい。 ※PS内の場合は1室分の写真のみ。

通常の現調ではなく、給水方式を調べる依頼です。 1~5枚程度の写真報告を【内部情報共有】ヘアップロードお願いします。

◆不明点は、下記まで問合せお願いします。

調査時、現場での不明点について マニュアル、報告方法等について 泉 080-1354-6010

関 080-3250-3204